

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHE	MUNICIPIO:	IXCAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA ESMERALDA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-20-4293-41	FECHA:	11/10/2024



FOTO 1: Sustruicio de Balcones



FOTO 2: Reparacion de Pared.



Foto 3: Repello en muro.



Foto 4: Sustruicio de estuctura de madera...



Foto 5: Sustruicio de piso de torta de concreto...



FOTO 6: Salon Escolar.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF


Firma y Sello Director Centro Educativo