



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	IXCÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD VICTORIA 20 DE ENERO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-20-4296-42	FECHA:	20/09/2024



Foto 1: Sustitución de lámina por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2: Sustitución de estructura de madera por metal



Foto 3: Sustitución de piso de torta de concreto



Foto 4: Sustitución de puerta



Foto 5: Sustitución de balcones de madera por metal



Foto 6: Pintura en muros exteriores e interiores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y numerarlas en el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la Comunidad



Firma y Sello Director Centro Educativo Victoria 20 de Enero

