

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE			
DEPARTAMENTO:	EL QUICHÉ	MUNICIPIO:	IXCAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA VERGEL I
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-20-4607-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	6/07/24
 Foto 1: INICIO DE RETIRO DE LAMINA ANTIGUA		 Foto 2: CAMBIO DE ESTRUCTURA DEL TECHO DE LAMINA AULA	
 Foto 3: MANTENIMIENTO A PUERTAS DE LA ESCUELA		 Foto 4: ESTRUCTURAS DE VENTANERIA PARA INSTALAR	
 Foto 5: INICIO DE INSTALACION DE ESTRUCTURA DE VENTANERIA		 Foto 6: LIMPIEZA PARA INICIOS DE MUROS DE SANITARIOS	

Firma y sello del Presidente de la RFP



Firma y Sello del Evaluador de Campo del Programa

MANUEL ALEJANDRO DIAZ PEDRASANTA
ARQUITECTO
Colegiado: 6.493

HOJA 2/2

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE			
DEPARTAMENTO:	EL QUICHÉ	MUNICIPIO:	IXCAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA VERGEL I
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-20-4607-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	6/07/24
 Foto 7: TRABAJOS DE HERRERIA EN ESCUELA		 Foto 8: FINALIZANDO TRABAJOS DE TECHO EN AREA DE AULA	
 Foto 9: TRABAJOS DE PINTURA INTERIOR		 Foto 10: INICIOS DE TRABAJOS DE PINTURA EN AULA	
 Foto 11: FOTO DEL EVALUADOR EN ESCUELA		 Foto 12: FOTO DE EVALUADOR CON LA REPRESENTANTE OPF	

Firma y sello del Presidente de la OPF



MANUEL ALEJANDRO DIAZ MEDRASANTA
ARQUITECTO
Colegiado: 6.493

Firma y Sello del Evaluador de Campo del Programa

