



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	IXCÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LAS FLORES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14 - 20 - 4710 - 41	FECHA:	28/07/2024



Foto 1: Cimentación y comienzo de construcción de muro para paredes en cocina.



Foto 2: Construcción de paredes en cocina.



Foto 3: Momento de Construcción de torta de piso de concreto en cocina



Foto 4: Elaboración de armadura de techo de metal en cocina.



Foto 5: Colocación y fijación de lamina troquelada aluzinc y capote en cocina.



Foto 6: Repello de paredes y columnas en concreto de cocina.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia



Firma y Sello Director Centro Educativo

