



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	IXCAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SANTA CLARA LA 14
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-20-4711-42	FECHA:	30/09/2024



Foto 1: Sustrucción de cubierta lámina por lámina troquelada



Foto 2: Sustrucción de estructura de madera por metal



Foto 3: Reparación de torta de concreto del centro educativo.



Foto 4: Pintura en muro interiores y exteriores del centro educativo.



Foto 5: Repello en muro del centro educativo.





Foto 6:

Observación:


Firma y sello del Presidente de la O.R.M. Aldea Santa Clara La 14, Ixcán, El Quiché


Firma y Sello Director Centro Educativo Público Aldea Santa Clara La 14, Ixcán, El Quiché