



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	IXCAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SANTA CLARA LA 14
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-20-4711-42	FECHA:	03/10/2024



Foto 1: Sustitución de cubierta lámina por lámina troquelada



Foto 2: Sustitución de estructura de madera por metal



Foto 3: Reparación de torta de concreto del centro educativo.



Foto 4: Pintura en muro interiores y exteriores del centro educativo.



Foto 5: Repello en muro del centro educativo.




Foto 6:

Observación:



Firma y sello del Presidente de E.O.R.M.



Firma y Sello Director Centro Educativo Público