

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	IXCÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAN PABLO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-20-5118-42	FECHA:	18 DE SEPTIEMBRE DE 2024.



foto1: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26, del modulo 2.



Foto 2: Mantenimiento a estructura de soporte de metal por daños de óxido.



foto 3:sustitución de puerta



Foto 4: sustitución de inodoro



Foto 5: Puertas en muy mal estado.



Foto 6: piso en muy mal estado con grietas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

