

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Quiché Norte	MUNICIPIO:	Ixcán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Centro Oficial de Preprimaria anexo a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea El Prado
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-20-5125-41	FECHA:	26/09/2024



Foto1: Parte de enfrente lado Oeste. 26/09/2024




Foto 2: Parte de atrás lado Oeste 26/09/2024.




Foto 3: Parte culata lado Norte 26/09/2024.



Foto 4: Parte culata lado Sur 26/09/2024.




Foto 5: La adentro vista desde la puerta principal. Se aprecia el polletón y la mesa de concreto para las cocineras. 26/09/2024





Foto 6: Parte de adentro vista desde la puerta de la cocina 26/09/2024

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.»


 Firma y sello del Presidente de la OPR




 Firma y Sello Director Centro Educativo Público

