

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

x

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Quiche	MUNICIPIO:	Ixcán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Colonia Presbiteriana El Mirador
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-20-5130-43	FECHA:	30/09/2024



Foto1: Vista levante de block.



Foto 2: vista acabado de repello.



Foto 3: Vista inicio de acera.



Foto 4: Vista finalizacion de repellado.



Foto 5: Vista finalizacion de detalles.



Foto 6: Vista colocacion de puerta.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]
Firma y sello del Presidente del Comité de Padres de Familia



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

