



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	Ixcán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Colonia Presbiteriana El Mirador
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-20-5130-43	FECHA:	30/09/2024



Foto1: Vista colocacion de puertas.




Foto 2: vista colocacion de balcones.



Foto 3: Vista colocacion de lamina.



Foto 4: Vista terminacion de piso.



Foto 5: Vista finalizacion de estructura.



Foto 6: Vista general del proyecto.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del Centro Educativo Público



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

