

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	Ixcán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela de Parvulos ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Vista Hermosa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-20-5683-42	FECHA:	23/08/2024



Foto1: Retiro de laminas



Foto 2: Colocaion de costaneras de metal



Foto 3: Colocacion de lamina



Foto 4: Retiro de maya por balcones de metal



Foto 5: Colocaciones de balcones de metal



Foto 6: Mantenimientos de balcones

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPR



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

