

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	IXCÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD SANTA CATARINA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-20-6146-42	FECHA:	23/09/2024



Foto1: Sustitución de láminas en todo el modulo 1.



Foto 2: finalizacion de mantenimiento a estructura de la EODP ANEXA A EORM.



Foto 3: finalizacion de las ventanas de balcon.



Foto 4: De esta manera queda concluido las puertas instaladas en la EODP ANEXA EORM.



Foto 5: finalizacion del corredor de la EORM .



Foto 6: Finalizacion del repello y pintada de la pared de EORM.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Adis Esperanza Cal Sub.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Emilio

Firma y Sello Director Centro Educativo Público