

SITUACIÓN DE DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☐


DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

|                             |                             |                                |                               |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | QUICHÉ                      | MUNICIPIO:                     | IXCÁN                         |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | ALDEA GUADALUPE DE LAS FLORES |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 14-20-6154-43               | FECHA:                         | 10/10/2024                    |



HONOR 200 Lite 24mm 1/1.75 1/8386 ISO100

Foto1: Sustitución de lámina por lámina troquelada calibre 26



HONOR 200 Lite 33mm 5/1.75 1/8386 ISO100

Foto 2: Sustitución de capote por lámina troquelada



HONOR 200 Lite 24mm 1/1.75 1/8386 ISO100

Foto 3: Sustitución de estructura de madera por metal



HONOR 200 Lite 34mm 1/1.75 1/7726 ISO100

Foto 4: Instalación de puertas de metal



HONOR 200 Lite 34mm 1/1.75 1/7726 ISO100


Foto 5: Instalación de balcones de metal



HONOR 200 Lite 33mm 5/1.75 1/8386 ISO100


Foto 6: Piso de torta de concreto

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
SAVINO GRAVE

Firma y sello del Presidente de la OPF



  
GILBERTO COC CHAMAN

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

