

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	EL QUICHE	MUNICIPIO:	IXCAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea El Nazareno
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-20-6171-43	FECHA:	20/08/2024




Foto 1: Sustrucción de lámina, por lamina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2: Mantenimiento a estructura de metal de ventana



Foto 3: Sustrucción de puerta metal por metal



Foto 4: Mantenimiento a estructura, aplicación de pintura a puertas de sanitarios



Foto 5: Sustrucción de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 6: Sustrucción de estructura de soporte de metal, por metal.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Rogelio Tzuy Coc
Firma y sello del Presidente de la Escuela

José Choc Bá
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☒ POSTERIOR ☐


DEPARTAMENTO:	EL QUICHE	MUNICIPIO:	IXCAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea El Nazareno
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-20-6171-43	FECHA:	31/05/2024




Foto 7: Sustitución de inodoro




Foto 8. Sustitución de estructura de soporte de madera, por metal




Foto



Foto




Foto



Foto

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Rogelio Tzuy Coc   Firma y sello del Presidente de la OPR	José Choc Bá   Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---