

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	IXCÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	LOTIFICACIÓN NUEVA MÁQUINA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-20-6182-43	FECHA:	07 DE JUNIO DE 2024



Foto 1: Inicio de reparación de la cocina escolar



Foto 2: Levantado de paredes de la cocina escolar



Foto 3: Levantado de columnas y paredes de la cocina escolar



Foto 4: seguimiento de columnas y paredes de la cocina escolar




Foto 5: Finalización de levantado de columnas, muros y paredes de la cocina




Foto 6: Repello de la cocina escolar

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente del Comité de Padres de Familia	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---