

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	IXCÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	LOTIFICACIÓN NUEVA MÁQUINA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-20-6182-43	FECHA:	10 DE SEPTIEMBRE DE 2024



Foto1: Aplicación de pintura en paredes internas y externas




Foto 2: Sustitución de ventana de madera por balcón



Foto 3: Sustitución de ventanas de madera por balcones de metal



Foto 4: Sustitución de puerta de madera por metal



Foto 5: Sustitución de lámina por lámina troquelada aluzinc cal. 26



Foto 6: Mejoramiento de sistema eléctrico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la O.P.



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

