

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	PACHALUM
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO LA JOYA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-21-0004-43	FECHA:	18/11/2024



Foto 1: Módulo 1: Suministro e instalacion de balcones de metal



Foto 2: Módulo 1: Sustitución de chapa



Foto 3: Módulo 1: Instalación de azulejo en estufa rural



Foto 4: Módulo 2: Sustitución de pila por pila de concreto insitu



Foto 5: Módulo 2: Sustitución de piso de torta de concreto por piso cerámico



Foto 6: Módulo 2: Reparación de cableado electrico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPA



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	PACHALUM
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO LA JOYA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-21-0004-43	FECHA:	18/11/2024



Foto 7: Modulo 2: Sustitución interruptores simples



Foto 8: Modulo 2: Sustitución de tomacorrientes dobles



Foto 9: Modulo 2: Sustitución de focos ahorradores



Foto 10: Modulo 2: Mantenimiento a estructura de puerta (lijado, cambio de tubo, cepillado, sujeciones, aplicación de pintura)



Foto 11: Modulo 3: Mantenimiento a estructura de puerta (lijado, cambio de tubo, cepillado, sujeciones, aplicación de pintura) a puertas servicios sanitarios



Foto 12: Modulo 3: Sustitución de azulejo

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	PACHALUM
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO LA JOYA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-21-0004-43	FECHA:	18/11/2024



Foto 13: Modulo 3: Sustitución de accesorios inodoro (contra llave, tubo de abasto y tanque)



Foto 14: MURO PERIMETRAL: Reparación de muro perimetral de block con tubo hg y malla galvanizada, soleras intermedias y columnas



Foto 15: PINTURA GENERAL: Pintura en muros exteriores e interiores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	 Firma y Sello Dirección
---	---