

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	PACHALUM
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO LAS VEGUITAS DE MERCEDES, ALDEA LOS VOLCANCILLOS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-21-0758-43	FECHA:	09/10/2024



Foto 1: Modulo 1: Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 2: Modulo 1: Sustitución de piso cerámico



Foto 3: Modulo 1: Sustitución de chapa



Foto 4: Modulo 1: Sustitución de estufa rural (completa) incluye chimenea y plancha de metal



Foto 5: Modulo 2: Sustitución de pila de cemento de un lavadero



Foto 6: Modulo 2: Sustitución de accesorios inodoro (contra llave, tubo de abasto y tanque)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hoja.

Enma L Roca de Estrada

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



ITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	PACHALUM
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO LAS VEGUITAS DE MERCEDES, ALDEA LOS VOLCANCILLOS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-21-0758-43	FECHA:	09/10/2024



Foto 7: Modulo 7: Sustitución lavamanos



Foto 8: Modulo 2: Sustitución de piso cerámico



Foto 3: Modulo 9: Sustitución de depósito de agua 1000 lt



Foto 10: Modulo 3: Sustitución de portón de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Ehmal Roca de Estrada

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Pochalum

