Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS | PREVIO [ ] | DURANTE [X] | POSTERIOR [ ]

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	PACHALUM
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	EL CIMARRÓN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-21-0760-43	FECHA:	27/09/2024

Foto 1: Pintura General: Sustitución de estufa rural (completa) incluye chimenea y plancha de metal



Foto 2: Modulo 1: Sustitución de pila de cemento de dos lavadero

Foto 3: Modulo 1: Sustitución de piso cerámico



Foto 4: Pintura General: Pintura en muros exteriores e interiores

Foto 5: Modulo 2: Sustitución de piso cerámico

Foto 6: Modulo 2: Mantenimiento a estructura de puerta (lijado, cambio de tubo, cepillado, sujeciones, aplicación de pintura)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

E.O.R.M. ALDEA EL CIMARRÓN · CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA · PACHALUM, QUICHÉ

Firma y sello del Presidente de la COPAFAM

E.O.R.M. ALDEA EL CIMARRÓN · DIRECCIÓN

Firma y Sello Director Centro Educativo Público