



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

x

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	PACHALUM
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	EL CIMARRÓN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-21-0760-43	FECHA:	27/09/2024



Foto 1: Pintura General: Sustitución de estufa rural (completa) Incluye chimenea y plancha de metal



Foto 2: Modulo 1: Sustitución de pila de cemento de dos lavadero



Foto 3: Modulo 1: Sustitución de piso cerámico



Foto 4: Pintura General: Pintura en muros exteriores e interiores




Foto 5: Modulo 2: Sustitución de piso cerámico



Foto 6: Modulo 2: Mantenimiento a estructura de puerta (lijado, cambio de tubo, cepillado, sujeciones, aplicación de pintura)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

x

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	PACHALUM
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	EL CIMARRÓN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-21-0760-43	FECHA:	27/09/2024



Foto 7: Pintura General: Pintura en muros exteriores e interiores




Foto 8: Pintura General: Pintura en muros exteriores e interiores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

