

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	PACHALUM
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LAS VEGAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-21-0762-43	FECHA:	26/07/2024



Foto 1: Modulo 1: Reparación de muro de contención



Foto 2: Modulo 1: Reparación de muro de contención



Foto 3: Modulo 1: Reparación de muro perimetral de block con tubo hg y malla galvanizada, soleras intermedias y columnas



Foto 4: Modulo 1: Reparación de muro perimetral de block con tubo hg y malla galvanizada, soleras intermedias y columnas



Foto 5: Modulo 2: Cernido en muro



Foto 6: Modulo 2: Sustitución de canal de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el nombre de las hojas.

Walter Blanco

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

