



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	PACHALUM
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LAS VEGAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-21-0762-43	FECHA:	27/09/2024



Foto 1: Modulo 1: Reparación de muro de contención



Foto 2: Modulo 1: Reparación de muro de contención



Foto 3: Modulo 1: Reparación de muro perimetral de block con tubo hg y malla galvanizada, soleras intermedias y columnas



Foto 4: Modulo 1: Reparación de muro perimetral de block con tubo hg y malla galvanizada, soleras intermedias y columnas



Foto 5: Modulo 2: Cernido en muro



Foto 6: Modulo 2: Sustitución de canal de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Walter Blanco

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

