Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS | PREVIO [ ] | DURANTE [X] | POSTERIOR [ ]

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	PACHALUM
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LOS ALTOS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-21-0763-43	FECHA:	20/08/2024



Foto 1: Modulo 1 Sustitución de piso cerámico

Foto 2: Modulo 1: Suministro e instalación de balcones de metal

Foto 3: Modulo 1: Sustitución inodoro

Foto 4: Modulo 1: Reparación de banquetas de concreto

Foto 5: Pintura General: Pintura de muros interiores y exteriores

Foto 6: Modulo 2: Sustitución de piso cerámico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la ORF

ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA · CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA · ALDEA LOS ALTOS · PACHALUM, QUICHÉ

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA · DIRECCION · ALDEA LOS ALTOS · PACHALUM, QUICHÉ

Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS | PREVIO [ ] | DURANTE [X] | POSTERIOR [ ]

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	PACHALUM
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LOS ALTOS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-21-0763-43	FECHA:	20/08/2024

Foto 7: Modulo 2: Sustitución Inodoro

Foto 8: Muro Perimetral: Sustitución de portón (3.40x2.30)

Foto 9: Muro Perimetral: Reparación de muro primetral de block con tubo hg y malla galvanizada , soleras intermedias y columnas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA

Firma y sello del Presidente de la OREP

ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA
DIRECCION
ALDEA LOS ALTOS
PACHALUM, QUICHE

Firma y Sello Director Centro Educativo Público