


SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	PACHALUM
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LOS ALTOS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-21-0763-43	FECHA:	9/09/2024



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia	 Firma y Sello Director Centro Educativo
	

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	PACHALUM
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LOS ALTOS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-21-0763-43	FECHA:	9/09/2024




Foto 7: Modulo 2: Sustitución inodoro



Foto 8: Muro Perimetral: Sustitución de portón (3.40x2.30)



Foto 9: Muro Perimetral: Reparación de muro primetral de block con tubo hg y malla galvanizada , soleras intermedias y columnas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Handwritten Signature]

Firma y sello del Presidente de la ORE



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo

