



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	PACHALUM
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LLANO GRANDE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-21-0765-43	FECHA:	03/10/2024



Foto 1: Modulo 1: Sustitución de piso cerámico




Foto 2: Modulo 1: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 3: Modulo 1: Instalación de estructura portante de metal



Foto 4: Modulo 1: Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 5: Modulo 2: Sustitución Inodoro



Foto 6: Modulo 2: instalación de tubería principal de pvc para agua potable

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Maria Luz Lara

Firma y sello del Presidente de la OPA



Maria Luz Lara

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



ITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	PACHALUM
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LLANO GRANDE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-21-0765-43	FECHA:	03/10/2024



Foto 7: Modulo 3: Reparación de muros de contención

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y se debe indicar el número de hojas.

<i>Yanici Loz Lara</i> Firma y sello del Presidente de la ALDEA LLANO GRANDE, EL QUICHÉ	<i>Mammá A. Amador</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--