

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	PACHALUM
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL CIPRÉS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-21-0766-43	FECHA:	24/09/2024



Foto 1: Modulo 1: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2: Modulo 1: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 3: Modulo 1: Sustitución de capote de lámina para lámina troquelada




Foto 4: Modulo 1: Instalación de estructura portante de metal



Foto 5: Modulo 1: Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 6: Modulo 1: Pintura en muros exteriores e interiores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el registro de fotos.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

