

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIÓ ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	PACHALUM
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL CIPRÉS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-21-0766-43	FECHA:	24/09/2024




Foto 1: Módulo 1: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26




Foto 2: Módulo 1: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 3: Módulo 1: Sustitución de capote de lámina para lámina troquelada



Foto 4: Módulo 1: Instalación de estructura portante de metal



Foto 5: Módulo 1: Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 6: Módulo 1: Pintura en muros exteriores e interiores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de páginas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

