

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	PACHALUM
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LAS VEGAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-21-3790-42	FECHA:	26/07/2024




Foto 1: Modulo 1: Sustitución de piso cerámico



Foto 2: Modulo 1: Cernido en muro




Foto 3: Modulo 2: Sustitución de piso cerámico



Foto 4: Modulo 2: Sustitución de soporte o pescante de metal para canal



Foto 5: Modulo 2: Reparación de bajada de agua pluvial, tubo PVC 3"



Foto 6: Modulo 2: Pintura en muros exteriores e interiores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de fotos.

Walter Blanco

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma manuscrita]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	PACHALUM
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LAS VEGAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-21-3790-42	FECHA:	26/07/2024



Foto 7: Módulo 3: Sustitución de piso cerámico




Foto 8: Módulo 3: Sustitución de estufa rural (completa) incluye chimenea y plancha de metal



Foto 9: Módulo 3: Reparación de cuneta de concreto



Foto 10: Módulo 3: Reparación de banquetas de concreto



Foto 11: Portón de Ingreso

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar en el momento de las fotos.

Walter Blanco

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

