

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADA:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	PACHALUM
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LAS VEGAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-21-3790-42	FECHA:	27/09/2024



Foto 1: Modulo 1: Sustitución de piso cerámico




Foto 2: Modulo 1: Cernido en muro



Foto 3: Modulo 2: Sustitución de piso cerámico



Foto 4: Modulo 2: Sustitución de soporte o pescante de metal para canal



Foto 5: Modulo 2: Reparación de bajada de agua pluvial, tubo PVC 3"



Foto 6: Modulo 2: Pintura en muros exteriores e interiores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el registro de hojas.

Walter Blanco

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma manuscrita]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADA:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	PACHALUM
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LAS VEGAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-21-3790-42	FECHA:	27/09/2024



Foto 7: Módulo 3: Sustitución de piso cerámico



Foto 8: Módulo 3: Sustitución de estufa rural (completa) incluye chimenea y plancha de metal



Foto 9: Módulo 3: Reparación de cuneta de concreto



Foto 10: Módulo 3: Reparación de banquetas de concreto



Foto 11: Portón de Ingreso

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Walter Blanco

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

