

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

x

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	Pachalum
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO LOS TUNALES, ALDEA LAS MORITAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-21-5907-43	FECHA:	04/10/2024



Modulo 1: Pintura en muros exteriores e interiores



Modulo 1: Pintura en muros exteriores e interiores



Modulo 1: Sustitución de piso cerámico



Modulo 1: Pintura en muros exteriores e interiores



Modulo 1: Sustitución de Lavamanos y pila de cemento




Modulo 1: Reparacion de muro périmetro

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Carlos Gutierrez

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

