

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	PACHALUM
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL CIPRÉS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-21-6109-42	FECHA:	24/09/2024



Foto 1: Modulo 1: Sustitución de piso cerámico



Foto 2: Modulo 1: Sustitución de piso cerámico



Foto 3: Modulo 1: Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 4: Modulo 2: Mantenimiento a estructura de puerta (lijado, cambio de tubo, cepillado, sujeciones, aplicación de pintura) a puertas servicios sanitarios





Foto 5: Modulo 2: Sustitución inodoro



Foto 6: Modulo 2: Instalación de inodoro

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de fotos.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director: Centro Educativo Político
---	---