

HOJA 3/4

REGISTRO FOTOGRÁFICO			
DEPARTAMENTO	RETALHULEU	MUNICIPIO	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	SECTOR LA MONTAÑA PARCELAMIENTO CABALLO BLANCO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	11-01-0006-42	FECHA DE LA INSPECCIÓN	17/11/2023
 Foto 1: FOTOGRAFIA EN LA ESCUELA		 Foto 2: FOTOGRAFIA CON MIEMBROS DE LA OPF	
 Foto 3: FOTOGRAFIA ESTADO ACTUAL DE LA LAMINA EN EL INTERIOR DEL AULA		 Foto 4: FOTOGRAFIA ESTADO ACTUAL DE LA LAMINA EN EL INTERIOR DEL AULA	
 Foto 5: FOTOGRAFIA ESTADO ACTUAL DE LA LAMINA EN EL PASILLO DEL		 Foto 6: FOTOGRAFIA DEL ESTADO ACTUAL DE LOS BALCONES DEL AULA	
 <i>Dalia Virginia Ayerdi Juárez</i> Firma y sello del Presidente de la OPF		 <i>Dalia Virginia Ayerdi Juárez</i> EVALUADOR DE CAMPO Firma y Sello del Evaluador de Campo del Programa	



PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS
CON FINANCIAMIENTO EXTERNO

PRA-FOR-87
Versión 4

HOJA 4/4



REGISTRO FOTOGRÁFICO

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	SECTOR LA MONTAÑA PARCELAMIENTO CABALLO BLANCO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-0006-42	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	17/11/2023

	
Foto 7: FOTOGRAFIA DEL ESTADO ACTUAL DE LA FALTA DE BALCONES EN EL AULA	Foto 8: FOTOGRAFIA DEL ESTADO ACTUAL DE LA FALTA DE BALCONES EN EL AULA

	
Foto 9: FOTOGRAFIA DEL ESTADO ACTUAL DEL PISO DEL AULA	Foto 10: FOTOGRAFIA DEL ESTADO ACTUAL DEL PISO DEL AULA

	
Foto 11: FOTOGRAFIA DEL ESTADO ACTUAL DEL PISO DEL AULA	Foto 12: FOTOGRAFIA EL ESTADO ACTUAL DEL PORTON DE EGRESO DE LA ESCUELA

  Firma y sello del Presidente de la OPF	 Dalila Virginia Ayerdi Juárez EVALUADOR DE CAMPO Firma y Sello del Evaluador de Campo del Programa
---	--