

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM MONTERREY	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	13 AVENIDA 1-36 ZONA 4
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-0012-43	FECHA:	4/12/2024



Foto 1: Se observa el piso cerámico totalmente nuevo.



Foto 2: Se observan puertas completamente terminadas



Foto 3: Se observan inodoros nuevos, con accesorios y sin problemas con el funcionamiento



Foto 4: se observan paredes con azulejo nuevo



Foto 5: Se observa lavamanos de concreto totalmente reparado, azulejo nuevo, chorros nuevos



Foto 6: Se observa lavamanos en área de baño de niñas totalmente reparado, azulejo nuevo y paredes pintadas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	<i>Vilma Ríos</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público 
---	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM MONTERREY	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	13 AVENIDA 1-36 ZONA 4
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-0012-43	FECHA:	4/12/2024



Foto 7: Se observa lámina totalmente nueva



Foto 8: Se observa estructura de soporte nueva



Foto 9: Se observan paredes rezanadas y pintadas




Foto 10: Se observa portón principal nuevo

Foto 11:

Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF

V. Guadalupe

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

