

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN EL ZOMPOPERO ALDEA LAS PILAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-0036-43	FECHA:	19/11/2024



Foto 1: Se observa una fase piso nuevo instalado



Foto 2: Se observa puerta nueva en proceso de calzado



Foto 3: Se observa proceso de instalación de ventanas



Foto 4: se observa proceso de retiro de chapa dañada



Foto 5: Se observa canal nuevo en proceso de armado



Foto 6: Se observan trabajos de reparación del sistema eléctrico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]
Firma y sello del Presidente de la OPF

[Firma]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN EL ZOMPOPERO ALDEA LAS PILAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-0036-43	FECHA:	19/11/2024



Foto 7: se observa proceso de mantenimiento de balcones



Foto 8: se observa pintado de paredes



Foto 9: Lavamanos retirados para cambio.



Foto 10: Se observa nivelación e instalación de piso en baños



Foto 11: Se observa proceso de reparación de losa de concreto en patio




Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público