



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA NUEVA CANDELARIA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-0042-43	FECHA:	4/10/2024



Foto 1: SE OBSERVA QUE EL PISO DE CEMENTO ESTA EN MAL ESTADO.



Foto 2: SE OBSERVA QUE EL BALCON DE METAL ESTA EN MAL ESTADO POR LO QUE ES IMPORTANTE LA SUSTITUCION.



Foto 3: SE OBSERVA QUE EL CHORRO SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de fotos.

 Firma y sello del Presidente de la OPE		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	--	---