Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO [ ] DURANTE [■] POSTERIOR [ ]

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA NUEVA CANDELARIA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-0042-43	FECHA:	18/11/2024

Foto 1: SE OBSERVA QUE ESTÁN TRABAJANDO EN LA INSTALADA DE PISO CERAMICO

Foto 2: SE SE OBSERVA QUE ESTÁN DESISTALANDO EL BALCON QUE ESTÁ EN MAL ESTADO.

Foto 3: SE OBSERVA QUE ESTÁN TRABAJANDO EN EL CAMBIO DE CHORRO.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público