



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Retalhuleu	MUNICIPIO:	Retalhuleu
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Las Cruces
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-0043-43	FECHA:	07 de Octubre de 2024



Foto1: Instalando puertas nuevas a las aulas.



Foto 2: Sustituyendo láminas de las dos aulas.



Foto 3: Instalación de estructura para techo de las dos aulas



Foto 4: En proceso la reparación de las unidades eléctricas.



Foto 5: Estructura y enlaminado en proceso.



Foto 6: Reparando los balcones y barandales.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Magda Lucrecia Fuenmayor
Firma y sello del Presidente de la OPE



[Firma]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

