

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Retalhuleu	MUNICIPIO:	Retalhuleu
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Las Cruces
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-0043-43	FECHA:	07 de Octubre de 2024



Foto1: Instalación terminada de puertas nuevas a las aulas.



Foto 2: Sustitución de láminas de las dos aulas ya finalizada.



Foto 3: Instalación de estructura para techo de las dos aulas ya terminada.



Foto 4: La reparación de las unidades eléctricas finalizadas.



Foto 5: Estructura y enlaminado de las dos aulas finalizada.



Foto 6: Finalizada la reparación de los balcones.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
--	---	---	---