

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN AYUTIA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-0044-43	FECHA:	21/11/2024



Foto 1: Se observa el proceso de instalación de lámina troquelada.



Foto 2: Se observa el proceso de las puertas de las aulas que necesitan mantenimiento.




Foto 3: Se observa los procesos de sustitución de chapas.



Foto 4: Se observa el proceso de instalación de piso cerámico en las aulas que se encuentra en mal estado.



Foto 5: Se observa los procesos de resane y aplicación de pintura en los muros interiores y exteriores.



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales, indicando el número de hojas.

<i>Norma Lubina S. Y.</i> Firma y sello del Presidente de Padres de Familia		<i>[Firma]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	--	---