

ACIÓN +A2:Q66DEFICIENCIAS DETERMINA

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN AYUTIA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-0044-43	FECHA:	9/12/2024



Foto 1: Se observa la instalación de lámina troquelada terminado.



Foto 2: Se observa el mantenimiento de las puertas de las aulas terminado.




Foto 3: Se observa las chaps ya instaladas.



Foto 4: Se observa el piso cerámico ya instalado en las aulas.



Foto 5: Se observa totalmente terminado el resane y aplicación de pintura en los muros interiores y exteriores.



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizaciones de hojas.

<i>Norma Lubina H. H.</i> Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia		<i>[Signature]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
--	---	---	---