



Ministerio de Educación
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CANTÓN RECUERDO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN RECUERDO OCOSITO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-0049-43	FECHA:	17/10/2024



Foto 1: Cambio de láminas de zinc de la cocina, que se encuentran dañadas.



Foto 2: Dando mantenimiento preventivo y correctivo a la estructura de soporte de metal de la cocina.



Foto 3: Sustitución del canal por deterioro.



Foto 4: Reconstruyendo el piso de la cocina por encontrarse en mal estado.



Foto 5: Sustitución de la estufa rural por deterioro y pintarla.



Foto 6: Sustitución de polletón, repello y colocación de balcones.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del Comité de Padres de Familia



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Ecuador

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CANTON RECUERDO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTON RECUERDO OCOSITO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-0049-43	FECHA:	13/6/2024



Foto 7: Construcción del banco de trabajo.



Foto 8: Construcción del muro y balcón de metal.



Foto 9: Sustitución de la bomba y depósito de agua por los anteriores.



Foto 10: Iniciando el trabajo de sustitución del lavado.



Foto 11: Cambiando la base y el sistema de drenaje de la pila.



Foto 12: Trabajo de mejoras del escenario.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CANTÓN RECUERDO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN RECUERDO OCOSITO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-0049-43	FECHA:	17/10/2024



Foto 13: Sustitución de láminas de zinc y estructura portante de metal del escenario.





Foto 14: Sustitución de piso, modulo de gradas por deterioro.



Foto 15: Sustitución del Sistema eléctrico, conectores, plafoneras y lámparas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE CANTÓN RECUERDO OCOSITO	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público CANTÓN RECUERDO OCOSITO, RETALHULEU
---	--