

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CANTÓN RECUERDO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN RECUERDO OCOSITO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-0049-43	FECHA:	17/10/2024



Foto 1: Cumplimiento de la sustitución de lámina de zinc de la cocina.



Foto 2: Finalizado la sustitución de la estructura de soporte de metal de la cocina.



Foto 3: Nuevo canal instalado.



Foto 4: Instalación del nuevo piso antideslizante en la cocina.



Foto 5: Nueva estufa rural.



Foto 6: Nueva estufa rural con su nueva instalación repellada y pintada para la preparación de los atoles y evitar que ingrese humo a las aulas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente del Comité de Padres de Familia



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CANTON RECUERDO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTON RECUERDO OCOSITO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-0049-43	FECHA:	13/6/2024



Foto 7: Banco de trabajo finalizado.



Foto 8: Finalizada la construcción del muro, balcones de metal y cambio de lámina de la cocina



Foto 9: Nueva bomba, depósito de agua y bomba eléctrica que fueron sustituidas.



Foto 10: Nuevo lavado terminado



Foto 11: Pila con nueva base terminada.



Foto 12: Nuevo escenario finalizado.



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CANTÓN RECUERDO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN RECUERDO OCOSITO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-0049-43	FECHA:	17/10/2024



Foto 13: Cambio total de láminas de zinc y estructura portante de metal en el escenario.



Foto 14: Finalización de piso de escenario y de las gradas.



Foto 15: Nueva instalación eléctrica.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---