Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO [X] DURANTE [ ] POSTERIOR [ ]

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN XULÁ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-0051-43	FECHA:	3/10/2024

Foto 1: Se observa el mal estado en la lamina y cuenta con goteras internas

Foto 2: Se observa la falta de estructura metalica

Foto 3: Se observa que el aula no cuenta con balcones

Foto 4: Se observa la falta de torta de concreto

Foto 5: Se observa la falta de torta de concreto y seguido el piso ceramico

Foto 6: Se observa que el aula no cuenta con puerta de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CANTÓN XULÁ CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA PRIMARIA JORNADA MATUTINA RETALHULEU

MAriSela Cham de Morales
Firma y sello del Presidente de la OPF

ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA J.M. DIRECCIÓN Cantón Xulá Retalhuleu

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS | PREVIO [X] | DURANTE [ ] | POSTERIOR [ ]

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN XULÁ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-0051-43	FECHA:	3/10/2024

Foto 7: Se observa que el agua se filtran en las paredes por motivo que se emposa a la par

Foto 8:Se observa la falta de canal de agua, por el problema que la lluvia a comenzado a escarbar el area

Foto 9:Se observa la falta de plancha de concreto en el salon de usos multiples

Foto 10: Se observa las luminarias se encuentran deterioradas que no se pueden utilizar

Foto 11: Se observa la falta de pintura en los muros interirores y exteriores

Foto 12:Se observa las puertas en mal estado y sus cerraduras en mal estado que complica la cerrada del mismo

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CANTÓN XULÁ CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA PRIMARIA JORNADA MATUTINA RETALHULEU

Celia Cham de Morales
Firma y sello del Presidente de la OPF

ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA J.M. DIRECCIÓN Cantón Xulá Retalhuleu

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO [X] DURANTE [ ] POSTERIOR [ ]

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN XULÁ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-0051-43	FECHA:	3/10/2024

Foto 13: Se observa el mal estado de los componentes del inodoro y hace que el agua pase de largo

Foto 14: Se observa la lámina en mal estado

Foto 15: Se observa que la estructura es de madera y cuenta con polilla y es muy corta para el espacio que ser requiere

Foto 16:Se observa la falta de piso ceramico, y ocultar grietas minimas

Foto 17:Se observa el mal estado del portón necesita mantenimiento y reparación de las columnas existentes

Foto 18: Se observa el desgaste de la pintura y imperfecciones de la pared

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CANTÓN XULÁ CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA PRIMARIA JORNADA MATUTINA RETALHULEU

Firma y sello del Presidente de la OPF

ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA J.M. DIRECCIÓN Cantón Xulá Retalhuleu

Firma y sello Director Centro Educativo Público