Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO [ ] DURANTE [X] POSTERIOR [ ]

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN XULÁ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-0051-43	FECHA:	14/11/2024

Foto 1: Se observa el proceso de sustitución de la lámina en el Módulo 3.

Foto 2: Se observa el proceso de instalación de la estructura de metal en el Módulo 3.

Foto 3: Se observa el proceso de instalación de balcones en el Módulo 3.

Foto 4: Se observa el proceso de elaboración de la torta de concreto en el Módulo 3.

Foto 5: Se observa el proceso de colocación del piso cerámico en el Módulo 3.

Foto 6: Se observa el proceso de sustitución de la puerta de metal en el Módulo 3.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de fotos.

ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CANTÓN XULÁ
CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA PRIMARIA JORNADA MATUTINA RETALHULEU

Lilian Marisela Chavez de Morales
Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

"ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA" J.M.
DIRECCIÓN
Cantón Xulá, Retalhuleu

Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS | PREVIO [ ] | DURANTE [X] | POSTERIOR [ ]

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN XULÁ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-0051-43	FECHA:	14/11/2024

Foto 7: Se observa el proceso de la construcción de la banqueta en el Módulo 3.

Foto 8:Se observa el proceso de la instalación del canal de agua en el Salón de usos múltiples.

Foto 9:Se observa el proceso de construcción de la plancha de concreto en el Salón de usos múltiples.

Foto 10: Se observa el proceso de sustitución del sistema eléctrico.

Foto 11: Se observa el proceso de aplicación de pintura en los muros interiores y exteriores

Foto 12:Se observa el proceso de sustitución de puerta de baños.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de fotos.

ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CANTÓN XULÁ
CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA PRIMARIA JORNADA MATUTINA RETALHULEU

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

"ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA" J.M. DIRECCIÓN Cantón Xulá, Retalhuleu

Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO [ ] DURANTE [X] POSTERIOR [ ]

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN XULÁ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-0051-43	FECHA:	14/11/2024

Foto 13: Se observa el proceso de sustitución de accesorios del inodoro.

Foto 14: Se observa el proceso de sustitución de lámina en baños.



Foto 15: Se observa el proceso de la sustitución de estructura de madera por metal en baños.

Foto 16:Se observa el proceso de colocación de piso cerámico en dirección.

Foto 17:Se observa el proceso de mantenimiento y reparación de columnas del portón de ingreso.

Foto 18: Se observa el proceso de aplicación de pintura del muro perimetral.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Lilian Marisela Chamorro

Firma y sello del Presidente de la OPF

ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CANTÓN XULÁ CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA PRIMARIA JORNADA MATUTINA RETALHULEU

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA J.M. DIRECCIÓN Cantón Xulá Retalhuleu