

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHUELÚ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LAS PILAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-0053-43	FECHA:	20/11/2024



FOTO 1: SE OBSERVA QUE ESTÁN TRABAJANDO EN EL PISO



FOTO 2: SE OBSERVA QUE ESTÁN TRABAJANDO EN HILADAS DE BLOCK AL FRENTE DE LA COCINA.



FOTO 3: SE OBSERVA QUE ESTÁN TRABAJANDO EN BALCON DE MALLA.



FOTO 4: SE OBSERVA QUE ESTÁN TRABAJANDO EN LA PILA.



FOTO 5: SE OBSERVA QUE ESTAN TRABAJANDO EN EL CABLEADO QUE SE ENCUENTRA EXPUESTO EN LA COCINA.




FOTO 6: SE OBSERVA QUE ESTAN TRABAJANDO EN LA COCINA POR REPELLO Y CERNIDO.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Guillermo de León

Firma y sello del Presidente de



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LAS PILAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-0053-43	FECHA:	20/11/2024



FOTO 7: SE OBSERVA QUE ESTÁN APLICANDO PINTURA EN LAS PAREDES



FOTO 8: SE OBSERVA QUE ESTÁN TRABAJANDO EN EL CANAL Y BAJADA DE AGUA.



FOTO 9: SE OBSERVA QUE ESTÁN TRABAJANDO EN LÁMINA DEL MÓDULO 1.



FOTO 10: SE OBSERVA QUE ESTÁN TRABAJANDO EN LAS PUERTAS DE LA BODEGA.



FOTO 11: SE OBSERVA QUE ESTÁN TRABAJANDO EN UNA PLANCHA DE CONCRETO EN EL PATIO

Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Luzmila de León

Firma y sello del Presidente de la



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

