

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHUELU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LAS PILAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-0053-43	FECHA:	12/12/2024



FOTO 1: SE OBSERVA EL PISO CERÁMICO INSTALADO.



FOTO 2: SE OBSERVA QUE YA FUERON ELEVADAS LAS HILADAS DE BLOCK EN LA PARTE DE ENFRETE DE LA COCINA.



FOTO 3: SE OBSERVA QUE LOS BALCONES YA FUERON INSTALADOS.



FOTO 4: SE OBSERVA QUE LA PILA YA FUE REPARADA Y SE INSTALÓ AZULEJO.



FOTO 5: SE OBSERVA QUE EL CABLEADO ELÉCTRICO YA FUE ENTUBADO.



FOTO 6: SE OBSERVA QUE LAS PAREDES DE LA COCINA YA CUENTAN CON REPELO Y CERNIDO.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Suarez de Leon

Firma y sello del Presidente de



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LAS PILAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-0053-43	FECHA:	12/12/2024



FOTO 7: SE OBSERVA QUE LA PARED DE LA COCINA YA FUERON PINTADAS



FOTO 8: SE OBSERVA QUE EL CANAL DE AGUA DE LLUVIA Y BAJADA YA FUE CAMBIADO DEL MÓDULO 1.



FOTO 9: SE OBSERVA QUE LA LÁMINA DEL MÓDULO 1 YA SE LE APLICÓ PINTURA ANTICORROSIVA.



FOTO 10: SE OBSERVA QUE LA PUERTA DE LA BODEGA YA FUE SUSTITUIDA.



FOTO 11: SE OBSERVA QUE YA SE SUMINISTRO LA PLANCHA DE CONCRETO EN EL PATIO.

Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Suarez de León
Firma y sello del Presidente del Comité de Padres de Familia (CPF)

R. Q. R.
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

ESCUELA OFICIAL RURAL MAYA
DIRECCION
Aldea Las Pilas
Retalhuleu, Depto. Retalhuleu