Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO [ ] DURANTE [■] POSTERIOR [ ]

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERÍO MARYLAND	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO MARYLAND
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-0057-43	FECHA:	20/11/2024

Foto 1: SE OBSERVA EL PROCESO DE CAMBIO DE LAMINA .



Foto 2: SE OBSERVA EL PROCESO DE LA ESTRUCTURA DE SOPORTE DE METEAL.

Foto 3: SE OBSERVA EL PROCESO DE INSTALACION DE BALCONES.

Foto 4: SE OBSERVA EL PROCESO DE LA ELABORACION DE LOS BALCONES.

Foto 5: SE OBSERVA EL PROCESO DE REPARACION DEL PISO.

Foto 6: SE OBSERVA EL PROCESO DE INSTALACION DE RED ELECTRICA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF	Firma y Sello Director Centro Educativo Público

CONSEJO DE PADRES FAMILIA
Caserío Nueva Candelaria

E.O.R.M. Caserío Maryland
DIRECCIÓN

Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO [ ] DURANTE [■] POSTERIOR [ ]

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERÍO MARYLAND	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO MARYLAND
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-0057-43	FECHA:	20/11/2024

Foto 7: SE OBSERVA EL PROCESO DE LA REPARACIO9N DE BANQUETA.

Foto 8: SE OBSERVA EL PROCESO DE LA APLICACIÓN DE REPELLO.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA Aldea Nueva Candelaria Maryland

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

E.O.R.M. Caserio Maryland -DIRECCIÓN- Aldea Nueva Candelaria Retalhuleu