

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERÍO MARYLAND	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO MARYLAND
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-0057-43	FECHA:	7/12/2024



Foto 1: SE OBSERVA TOTALMENTE EL CAMBIO DE LAMINA .



Foto 2: SE OBSERVA EL PROCESO DE LA ESTRUCTURA DE SOPORTE DE METEAL.



Foto 3: SE OBSERVA COMPLETAMENTE YA INSTALADOS LOS BALCONES.



Foto 4: SE OBSERVA LOS BALCONES YA INSTALADOS



Foto 5: SE OBSERVA EL PISO TOTALMENTE YA INSTALADO.



Foto 6: SE OBSERVA EL SISTEMA ELECTRICO YA TERMINADO.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la O.P.F. FAMILIA

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

Escuela R.M. Caserio Maryland
DIRECCIÓN
Marta Nueva Candalaria



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERÍO MARYLAND	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO MARYLAND
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-0057-43	FECHA:	7/12/2024



Foto 7: SE OBSERVA LA BANQUETA TOTALMENTE TERMINADA .



Foto 8: SE OBSERVA YA TERMINADO EL REPELLO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR

Firma y Sello Director Centro Educativo Público