

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea La Guitarra
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-0058-42	FECHA:	2/10/2024



Foto 1: Se observa que la pared está de puro block y no tiene repello



Foto 2: Se observa que las paredes no tienen aplicado cernido



Foto 3: Se observa que las ventanas no tienen vidrio ni balcón de metal.



Foto 4: Se observa que la estufa no está funcional, no cuenta con ningún tipo de plancha ni el cubrimiento de ladrillo y la chimenea tiene filtración de agua cuando llueve.



Foto 5: Se observa que el techo de lamina y estructura no cubre el recinto completo de la cocina y hay que hacer un agregado de estructura de metal y lámina para la correcta instalación



Foto 6: Se observa que el canal interior no tiene caída

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Ente...

Firma y sello del Presidente de la O...



...

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea La Guitarra
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-0058-42	FECHA:	2/10/2024



Foto 7: Se observa que no cuenta con piso cerámico.



Foto 8: Se observa que el modulo no cuenta con banquetta de concreto



Foto 9: Se observa que el acceso a cocina no tiene puerta



Foto 10: Se observa que ninguna pared cuenta con pintura



Foto 11: Se observa que el portón tiene dañada la malla



Foto 12: Se observa repello dañado en paredes de aulas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y comenzar el número de hojas.

E. M. ARRO

Firma y sello del Presidente de



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea La Guitarra
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-0058-42	FECHA:	2/10/2024



Foto 13: Se observan puertas de aulas con oxidación y falta de mantenimiento



Foto 14: Se observa paredes de aulas tienen moho y pintura deteriorada



Foto 15: Se observa falta de ventanería en aulas que permiten el ingreso de agua



Foto 16: Se observa puerta con oxidación avanzada y falta de mantenimiento



Foto 17: Se observa malla perimetral en mal estado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales. Total de hojas.

E. F. B. A. R. O.

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

