

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea La Guitarra
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-0058-42	FECHA:	15/11/2024



Foto 1: Se observa las paredes proceso de repello



Foto 2: Se observa las paredes proceso cernido



Foto 3: Se observa que las ventanas estan siendo instaladas



Foto 4: Se observa que la estufa esta siendo modificada



Foto 5: Se observa al techo de lamina y estructura con agregado de estructura de metal



Foto 6: Se observa intalacion canal interior con caída

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y solo poner el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea La Guitarra
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-0058-42	FECHA:	15/11/2024



Foto 7: Se observa piso cerámico siendo instalado.



Foto 8: Se observa fundicion manual banqueta de concreto



Foto 9: Se observa la puerta siendo instalada



Foto 10: Se observa las paredes siendo pintadas



Foto 11: Se observa el portón siendo reparado



Foto 12: Se observa las paredes siendo repelladas

Observación: Si es necesario se pueden agregar fotos adicionales para actualizar el número de hojas.

En Fianza

Firma y sello del Presidente de la Junta Comunal



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea La Guitarra
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-0058-42	FECHA:	15/11/2024



Foto 13: Se observan puertas en mantenimiento




Foto 14: Se observa paredes de aulas siendo pintadas



Foto 15: Se observa la instalación de ventanas de metal mas vidrio en las aulas donde se entra agua





Foto 16: Se observa puerta haciendo el mantenimiento



Foto 17: Se observa malla perimetral siendo reparada.

Foto 18

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales. Actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---